


Criticità in Val di Zena
Edizione n° 1 (2 Febbraio 2026)





1. Sedimenti in alveo post piena 12/2025
2. Asportazione Terreno da progetto

Loc. Pizzocalvo (Comune di S. Lazzaro)

LatLong 44.44571686 11.43501568

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Comune di S. Lazzaro di Savena
- Ente Parco dei Gessi e Calanchi Bolognesi
- Regione Emilia Romagna





1. Detriti in Alveo Zena
2. Alberi pericolanti sponde Zena

Loc. Pizzocalvo (Comune di S. Lazzaro)

Da mt 500 a mt 1000 a monte Ponte Pizzocalvo

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Ente Parco dei Gessi e Calanchi Bolognesi
- Regione Emilia Romagna



1. Alberi pericolanti su sponde Zena


Loc. Pizzocalvo (Comune di S. Lazzaro)


Da mt 500 a mt 1000 a monte Ponte Pizzocalvo

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Ente Parco dei Gessi e Calanchi Bolognesi
- Regione Emilia Romagna





1. Detriti in alveo Zena
2. Alberi pericolanti in alveo e sulle sponde


Loc. Pizzocalvo (Comune di S. Lazzaro)

Da mt 500 a mt 1000 a monte Ponte Pizzocalvo

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Ente Parco dei Gessi e Calanchi Bolognesi
- Regione Emilia Romagna






1. Sedimenti in alveo post piena 12/2025
2. Erosione della sponda destra idraulica (lavori eseguiti ottobre/novembre 2025) OSSERVAZIONE : il materiale utilizzato per profilare le sponde non ha nessuna tenuta
3. Attesa dei lavori di rinforzo ponte e sponde dx e sx idraulica

Loc. Farneto (Comune di S. Lazzaro)

LatLong 44.43653107 11.40614986

Rilievo del 01/2026



Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana



1. Frana su sinistra idraulica Zena
2. Sedimenti in alveo Zena post piena 12/2025


C/o Ponte Gruppioni (Comune di S. Pianoro)

LatLong 44.42876053 11.39742470

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





1. Occlusione 3a luce ponte
2. Detriti post piena 12/2025

C/o Ponte Gruppioni (Comune di S. Pianoro)


LatLong 44.42731094 11.39939213

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





Detriti post piena 12/2025


C/o Ponte Gruppioni (Comune di S. Pianoro)

LatLong 44.42758560 11.39931870

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





1. Occlusione della terza luce post piena 12/2025
2. Evidenti lesioni strutturali alle pile e spalle del ponte pos piena **10/2024**

C/o Ponte Gruppioni (Comune di S. Pianoro)

LatLong 44.42731094 11.39939213

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





Frana sullo Zena


Comune di Pianoro

LatLong 44.42575836 11.40158463

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Frana sullo Zena


Comune di Pianoro

LatLong 44.42575836 11.40158463

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Frana sullo Zena

Comune di Pianoro

LatLong 44.42272568 11.40031052

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Dissesto stradale Sp36 Zena


Comune di Pianoro

LatLong 44.41550064 11.39175034

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana





1. Ponte 1 danneggiato dal **10/2024**
2. Occlusione e detriti post piena 12/2025

Botteghino Colonna (Comune di Pianoro)

LatLong 44.41342926 11.39036942

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





1. Ponte 1 danneggiato dal **10/2024**, Occlusione e detriti post piena 12/2025
2. Sezione alveo in corrispondenza del ponte molto ridotta in altezza

Botteghino Colonna (Comune di Pianoro)

LatLong 44.41342926 11.39036942

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





1. Ponte 2
danneggiato post piena **10/2024**, Occlusione e detriti post piena 12/2025
2. Sezione alveo in corrispondenza del ponte molto
ridotta in altezza


Botteghino Colonna (Comune di Pianoro)

LatLong 44.41152573 11.38993549

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





1. Erosione sponda sx idraulica
2. Smottamento strada Sp36 post piena **10/2024**

Comune di Pianoro

LatLong 44.40556335 11.39144230

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





1. Sedimenti e detriti post piena 12/2025 con Riduzione alveo in altezza sotto il ponte
2. Ponte di Via Calvane danneggiato dal **10/2024**

Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)

LatLong 44.40119934 11.39193249

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Comune Pianoro









1. Grandi quantità di sedimenti e detriti post piena 12/2025 su destra orografica Zena
2. Forte erosione spondale su sinistra orografica Zena, post piena **10/2024** e degradata nel 12/2025


Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)

LatLong 44.39894485 11.39251804

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna






Forte erosione spondale su sinistra orografica
Zena, post piena **10/2024** e 12/2025 in
abitato di Botteghino

Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)
LatLong 44.39769363 11.39345551
Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





1. Erosione sponde, post piena
12/2025
2. Sedimenti e detriti in alveo con
Vegetazione pericolante in alveo
e sulle sponde


Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)

LatLong 44.39771652 11.39800262

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





1. Erosione sponde , post piena 12/2025;
2. Sedimenti e detriti in alveo;
3. Vegetazione pericolante in alveo e sulle sponde


Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)

LatLong 44.39678955 11.39830685

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

Regione Emilia Romagna







Ponte dissestato e lesionato sul Rio Laurenzano in prossimità del Rio di Gorgognano, post piena **10/2024**


Loc. Fornace, Comune di Pianoro

LatLong 44.38221359 11.38212299

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Privati
- Regione Emilia Romagna







1. Erosione spondale in alveo e sulle sponde del Rio Laurenzano
2. Detriti arborei in alveo e sulle sponde del Rio Laurenzano
3. Evidenti danneggiamenti del ponte sulla Sp36 sul Rio Laurenzano post piena **10/2024**


Botteghino di Zocca, Comune di Pianoro

LatLong 44.39730072 11.39441586

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana





Dissesto stradale post piena 10/2024


Comune di Pianoro


LatLong 44.39475632 11.40120220

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana







Movimento franoso incombente su Sp36 e su Zena
post piena **05/2023**

Comune di Pianoro

LatLong 44.37471390 11.40509129

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana





1. Dissesto stradale Sp36 post piena **10/2024**
2. Erosione spondale in parte recuperata


Comune di Pianoro

LatLong 44.37249756 11.40357971

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana
- Regione Emilia Romagna







Grave erosione spondale e stradale Sp36, post piena 12/2025
in degrado dal **10/2024**

Comune di Pianoro

LatLong 44.36528778 11.40182877

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana
- Regione Emilia Romagna





Nota erosione spondale e stradale post piena **05/2023**,
Sp36


Comune di Pianoro

LatLong 44.36324310 11.40146446

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana
- Regione Emilia Romagna





Erosione stradale Sp36


Comune di Pianoro

LatLong 44.36066437 11.39816666

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana







Erosione spondale e stradale Sp36 post piena **10/2024**


Comune di Pianoro

LatLong 44.35422134 11.38732243


Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana
- Regione Emilia Romagna







Gabbionata di tenuta strada in alveo Zena post piena 05/2023

Loc. Mulino della Sega (Comune di Pianoro)


LatLong 44.35288239 11.38512707

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana

Criticità segnalata più volte in riunione con Città Metropolitana





Erosione stradale Cà di Lavacchio parzialmente
ripristinata


Comune di Pianoro

LatLong 44.33190536 11.37306976

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

Città Metropolitana





Palificazioni e alberi in alveo


Comune di Pianoro

LatLong 44.33190536 11.37306976

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

Città Metropolitana





Erosione stradale Cà di Lavacchio


Comune di Pianoro

LatLong 44.32634735 11.37098312

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

Città Metropolitana





Conosciuta ed importante erosione stradale in Cà di Lavacchio, post piena **10/2024**


Comune di Pianoro

LatLong 44.32634735 11.37098312

Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

Città Metropolitana







Alberi e ramaglie in alveo e sulle sponde dello Zena


Comune di Pianoro

LatLong 44.31967545 11.36402130


Rilievo del 01/2026

Enti coinvolti:

Città Metropolitana



Criticità in Val di Zena
Edizione n° 1 (2 Febbraio 2026 appendice)






Lavori eseguiti fra ottobre e novembre 2025, compresi fra circa 250 metri a monte del ponte sino al ponte stesso, di allargamento alveo e ripristino sponda destra idraulica

Loc. Farneto, Comune di san Lazzaro di Savena

LatLong 44.43649292 11.40632439

Rilievo del 11/2025





Lavori eseguiti fra **12/2024 e 02/2025** di allargamento sezione alveo e ripristino sponde su sinistra e destra idraulica



Rilievo del 01/2026

Botteghino di Zocca, Comune Pianoro
LatLong 44.39894485 11.39251614

