






1. Sedimenti in alveo post piena 12/2025
2. Asportazione Terreno da progetto

Loc. Pizzocalvo (Comune di S. Lazzaro)

LatLong 44.44571686 11.43501568


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Comune di S. Lazzaro di Savena
- Ente Parco dei Gessi e Calanchi Bolognesi
- Regione Emilia Romagna





1. Detriti in Alveo Zena
2. Alberi pericolanti sponde Zena

Loc. Pizzocalvo (Comune di S. Lazzaro)

Da mt 500 a mt 1000 a monte Ponte Pizzocalvo


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Ente Parco dei Gessi e Calanchi Bolognesi
- Regione Emilia Romagna





1. Alberi pericolanti su sponde Zena

Loc. Pizzocalvo (Comune di S. Lazzaro)

Da mt 500 a mt 1000 a monte Ponte Pizzocalvo


Rilievo del 01/2026


Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Ente Parco dei Gessi e Calanchi Bolognesi
- Regione Emilia Romagna





1. Detriti in alveo Zena
2. Alberi pericolanti in alveo e sulle sponde

Loc. Pizzocalvo (Comune di S. Lazzaro)

Da mt 500 a mt 1000 a monte Ponte Pizzocalvo


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Ente Parco dei Gessi e Calanchi Bolognesi
- Regione Emilia Romagna






Collasso della sponda sinistra idraulica, con presenza di detriti in alveo e formazione di una voragine

Loc. Pizzocalvo (Comune di S. Lazzaro)
LatLong 44.44573975 11.43405247

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Comune di San Lazzaro di Savena
- Regione Emilia Romagna





Realizzazione di una scogliera cementata lungo la sponda sinistra del Torrente Zena, per una lunghezza di circa 120 metri e un'altezza di circa 3 metri.

Lavori terminati nella primavera 2025


Prossimità chiesa Farneto (Comune di S. Lazzaro)

LatLong 44.43989563 11.41140175

Rilievo del 07/2026

Enti coinvolti:

- Proprietà privata
- Regione Emilia-Romagna
- Ente Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa






Frana a Monte del Torrente Zena Dx Idraulica
Zona - Curva del Molino del Farneto, nel tratto
interessato dai recenti lavori di allargamento
dell'alveo con asportazione di parte del
parcheggio, eseguiti tra marzo e giugno 2026.

Loc. Farneto (Comune di S. Lazzaro)
LatLong 44.43632126 11.40957451
Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Strettoia dell'alveo del Torrente Zena – zona a valle del Ponte del Farneto, prima della curva del Molino del Farneto, nel tratto interessato dai recenti lavori di allargamento dell'alveo con asportazione di parte del parcheggio, eseguiti tra marzo e giugno 2026

Loc. Farneto (Comune di S. Lazzaro)
LatLong 44.43563461 11.40747166
Rilievo del 09/2026



Enti coinvolti:


- Regione Emilia Romagna





1. Sedimenti in alveo post piena 12/2025
2. Erosione della sponda destra idraulica (lavori eseguiti ottobre/novembre 2025)
OSSERVAZIONE : il materiale utilizzato per profilare le sponde non ha nessuna tenuta
3. Attesa dei lavori di rinforzo ponte e sponde dx e sx idraulica
4. Occlusione arcata ponte Farneto




Loc. Farneto (Comune di S. Lazzaro)
 LatLong 44.43653107 11.40614986
 Rilievo del 01/2026
 Rilievo del 05/2026
 Rilievo del 09/2026



Enti coinvolti:


- Regione Emilia Romagna

Citta Metropolitana




Significativo innalzamento dell'alveo (stimato in circa 1,5 mt) del Torrente Zena per un lungo tratto, determinato dall'accumulo di detriti e materiale, depositato a seguito delle precedenti piene e degli eventi alluvionali del **2023** e del **2024**. La presenza di questo consistente accumulo di materiale determina una riduzione della sezione utile dell'alveo, con conseguente possibile aggravamento delle condizioni di deflusso delle acque in caso di nuove piene

Loc. Farneto Grotte (Comune di S. Lazzaro)
 LatLong 44.43218994 11.40295696
 Rilievo del 09/2026



Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna



1. Frana su sinistra idraulica Zena
2. Sedimenti in alveo Zena post piena 12/2025

C/o Ponte Gruppioni (Comune di S. Pianoro)

LatLong 44.42876053 11.39742470


Rilievo del 01/2026


Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Significativo innalzamento dell'alveo del Torrente Zena, stimato indicativamente in circa 1,50–1,80 metri, determinato dal consistente accumulo di detriti, materiale solido e sedimenti depositati in seguito alle precedenti piene degli anni scorsi e, in particolare, agli eventi alluvionali del 2023 e del 2024. Tale situazione potrebbe rappresentare una potenziale criticità per il regolare deflusso delle acque, riducendo la capacità di portata dell'alveo riducendo l'efficienza idraulica in quel tratto


C/o Ponte Gruppioni (Comune di S. Pianoro)

LatLong 44.42758560 11.39931870 Km 2,7

Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026



Enti coinvolti:


- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





1. Ponte danneggiato
2. Occlusione 3a luce ponte
3. Detriti post piena 05/2024 e 12/2025
4. Vista laterale

Significativo innalzamento dell'alveo del Torrente Zena, stimato indicativamente in circa 1,50–1,80 metri, determinato dal consistente accumulo di detriti, materiale solido e sedimenti depositati in seguito alle precedenti piene degli anni scorsi e, in particolare, agli eventi alluvionali del 2023 e del 2024. Tale situazione potrebbe rappresentare una potenziale criticità per il regolare deflusso delle acque, riducendo la capacità di portata dell'alveo riducendo l'efficienza idraulica in quel tratto



C/o Ponte Gruppioni (Comune di S. Pianoro)
 LatLong 44.42731094 11.39939213 Km 2,7
 Rilievo del 01/2026
 Rilievo del 05/2026
 Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana



Frana sullo Zena

Comune di Pianoro

LatLong 44.42575836 11.40158463


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Frana sullo Zena

Comune di Pianoro

LatLong 44.42272568 11.40031052


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Dissesto stradale Sp36 Zena

Comune di Pianoro

LatLong 44.41550064 11.39175034 Km 4,4


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026 **In AGGRAVAMENTO**

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana








1. Ponte 1 danneggiato dal **10/2024**, Occlusione e detriti post piena 12/2025
2. Sezione alveo in corrispondenza del ponte molto ridotta in altezza

Botteghino Colonna (Comune di Pianoro)
 LatLong 44.41342926 11.39036942 Km 4,6
 Rilievo del 01/2026
 Rilievo del 05/2026
 Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana






1. Ponte 2 danneggiato post piena **10/2024**,
Occlusione e detriti post piena 12/2025
2. Sezione alveo in corrispondenza del ponte
molto ridotta in altezza

Botteghino Colonna (Comune di Pianoro)
 LatLong 44.41152573 11.38993549 Km 4,9
 Rilievo del 01/2026
 Rilievo del 05/2026
 Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





1. Erosione sponda sx idraulica
 2. Smottamento strada Sp36 post piena
- 10/2024**

Comune di Pianoro

LatLong 44.40556335 11.39144230 Km 5,6


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana





1. Sedimenti e detriti post piena 12/2025 con
Riduzione alveo in altezza sotto il ponte
2. Ponte di Via Calvane danneggiato dal **10/2024**

Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)

LatLong 44.40119934 11.39193249


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna
- Comune Pianoro







1. Grandi quantità di sedimenti e detriti post piena 12/2025 su destra orografica Zena
2. Forte erosione spondale su sinistra orografica Zena, post piena **10/2024** e degradata nel 12/2025

Lavori in esecuzione (09/2026) Intervento
Nr. 18867 - Programma Regionale FESR Dell' Emilia
Romagna 2021-2027

Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)

LatLong 44.39894485 11.39251804


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Forte erosione spondale su sinistra orografica Zena, post piena **10/2024** e 12/2025 in abitato di Botteghino

Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)

LatLong 44.39769363 11.39345551


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





1. Erosione sponde, post piena 12/2025
2. Sedimenti e detriti in alveo con Vegetazione pericolante in alveo e sulle sponde

Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)

LatLong 44.39771652 11.39800262


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





1. Erosione sponde , post piena 12/2025;
2. Sedimenti e detriti in alveo;
3. Vegetazione pericolante in alveo e sulle sponde

Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro)

LatLong 44.39678955 11.39830685

Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

Regione Emilia Romagna






Argine riverso sull'alveo del Rio Laurenziano in
prossimità di Loc. Fornace, post piena **10/2024**

Loc. Fornace, Comune di Pianoro
LatLong 44.38145065 11.38269234
Rilievo del 05/2026
Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Privati
- Regione Emilia Romagna








Ponte dissestato e lesionato sul Rio Laurenzano in
prossimità del Rio di Gorgognano, post piena **10/2024**

Loc. Fornace, Comune di Pianoro
 LatLong 44.38221359 11.38212299
 Rilievo del 01/2026
 Rilievo del 05/2026
 Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Privati
- Regione Emilia Romagna






Lavori in esecuzione Via Caurinzano / Rio Laurenzano

Via Caurinzano, Comune di Pianoro
 LatLong 44.39672089 11.39448357
 Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Unione dei Comuni Savena - Idice
- Bonifica Renana








1. Erosione spondale in alveo e sulle sponde del Rio Laurenzano (Comune Pianoro)
2. Detriti arborei in alveo e sulle sponde del Rio Laurenzano (Comune Pianoro)
3. Evidenti danneggiamenti del ponte sulla Sp36 sul Rio Laurenzano post piena **10/2024** (città Metropolitana)

Botteghino di Zocca, Comune di Pianoro
 LatLong 44.39730072 11.39441586 Km 6,9

Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026



Enti coinvolti:

- Città Metropolitana



Dissesto stradale post piena **10/2024**

Comune di Pianoro

LatLong 44.39475632 11.40120220 Km 7,6


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Citta Metropolitana







Movimento franoso incombente su Sp36 e su Zena post piena **05/2023**

Comune di Pianoro

LatLong 44.37471390 11.40509129 Km 10,4


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026 **IN LAVORAZIONE**

Enti coinvolti:

- Citta Metropolitana





1. Dissesto stradale Sp36 post piena **10/2024**
2. Erosione spondale in parte recuperata

Comune di Pianoro

LatLong 44.37249756 11.40357971 Km 10,7


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Citta Metropolitana
- Regione Emilia Romagna








Grave erosione spondale e stradale Sp36, post piena
12/2025
in degrado dal **10/2024**

Comune di Pianoro
LatLong 44.36528778 11.40182877 Km 11,6
Rilievo del 01/2026
Rilievo del 05/2026
Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Citta Metropolitana
- Regione Emilia Romagna





Nota erosione spondale e stradale post piena **05/2023**,
Sp36

Comune di Pianoro

LatLong 44.36324310 11.40146446 Km 11,9


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026 **IN LAVORAZIONE**

Enti coinvolti:

- Citta Metropolitana
- Regione Emilia Romagna





Nota frana sulla SP36 ANTE piena **05/2023**.


Comune di Pianoro

LatLong 44.35699463 11.39048290 Km 13,2

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Citta Metropolitana





Erosione stradale Sp36

Comune di Pianoro

LatLong 44.36066437 11.39816666 Km 12,4


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Citta Metropolitana







Erosione spondale e stradale Sp36 post piena **10/2024**

Comune di Pianoro

LatLong 44.35422134 11.38732243 Km 13,8


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Citta Metropolitana
- Regione Emilia Romagna








**Gabbionata di tenuta strada in alveo Zena post piena
05/2023**


Loc. Mulino della Sega (Comune di Pianoro)
 LatLong 44.35288239 11.38512707 Km 14,1
 Rilievo del 01/2026
 Rilievo del 05/2026
 Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana

Criticità segnalata più volte in riunione con Città
 Metropolitana





Frana su Sx Idraulica, con vegetazione in alveo nel
torrente Zena


Comune di Pianoro

LatLong 44.35288239 11.38512707

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia romagna





Erosione stradale Cà di Lavacchio parzialmente ripristinata

Comune di Pianoro

LatLong 44.33190536 11.37306976 Km 17,5


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana





Palificazioni e alberi in alveo

Comune di Pianoro


LatLong 44.33190536 11.37306976

Rilievo del 01/2026

RISOLTO a MAGGIO 2026 (da Azienda Telefonica)

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Erosione stradale Cà di Lavacchio in deterioramento

Comune di Pianoro

LatLong 44.33087 11.37458 Km 17,6


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana





Conosciuta ed importante erosione stradale in Cà di Lavacchio, (con pericolose buche) post piena **10/2024**

Comune di Pianoro

LatLong 44.32634735 11.37098312 Km 18,3


Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Rilievo del 09/2026 **Asfaltato ad Agosto 2026
senza difese spondali**

Enti coinvolti:

- Città Metropolitana





Alberi e ramaglie in alveo e sulle sponde dello Zena
Risolto a Giugno 2026

Comune di Pianoro


LatLong 44.31967545 11.36402130

Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna






Collasso della sponda destra del Torrente Zena, in cui erano presenti pareti con massi ciclopici (ora rimasti in alveo) con conseguente cedimento e disgregazione della sponda. Ramaglie e materiale vegetale, occludono dell'alveo ostacolando il deflusso delle acque.

Comune di Pianoro
 LatLong 44.31525421 11.36277676
 Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Frana a monte e collasso della sponda idraulica sinistra, con presenza di detriti, ramaglie e materiale vegetale all'interno dell'alveo del Torrente Zena (nella foto in secca)


Comune di Pianoro

LatLong 44.31378555 11.36353016

Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna





Collasso della sponda destra del Torrente Zena, in corrispondenza di un tratto in cui erano presenti gabbioni in ferro, con conseguente cedimento e disgregazione della sponda.

All'interno dell'alveo sono inoltre presenti detriti, ramaglie e materiale vegetale, che determinano una parziale occlusione dell'alveo e possono ostacolare il regolare deflusso delle acque


Comune di Pianoro

LatLong 44.31352997 11.36417007


Rilievo del 09/2026

Enti coinvolti:

- Regione Emilia Romagna



Criticità in Val di Zena
Edizione n° 3 (Settembre 2026 appendice 1)







Lavori eseguiti fra ottobre e novembre 2025, compresi fra circa 250 metri a monte del ponte sino al ponte stesso, di allargamento alveo e ripristino sponda destra idraulica

Loc. Farneto, Comune di san Lazzaro di Savena

LatLong 44.43649292 11.40632439

Rilievo del 11/2025





Conseguenze delle piene inverno 2025/2026, sponde erose dx idraulica. Lavori eseguiti da Regione Emilia Romagna a Ottobre - Novembre 2025

Loc. Farneto, Comune di san Lazzaro di Savena
LatLong 44.43645096 11.40622425
Rilievo del 05/2026




Conseguenze delle piene inverno 2025/2026, sponde erose dx idraulica. Lavori eseguiti da Regione Emilia Romagna a Ottobre - Novembre 2025

Loc. Farneto, Comune di san Lazzaro di Savena
LatLong 44.43624115 11.40570259
Rilievo del 05/2026



Conseguenze delle piene inverno 2025/2026, sponde erose dx idraulica. Lavori eseguiti da Regione Emilia Romagna a Ottobre - Novembre 2025

Loc. Farneto, Comune di san Lazzaro di Savena
LatLong 44.43597031 11.40545177
Rilievo del 05/2026



Lavori 2026 sistemazione sponde Zena

Loc. Farneto, Comune di san Lazzaro di Savena

LatLong 44.43581390 11.40935516

Rilievo del 08/2026




Lavori eseguiti fra **12/2024** e **02/2025** di allargamento sezione alveo e ripristino sponde su sinistra e destra idraulica



Rilievo del 01/2026

Rilievo del 05/2026

Botteghino di Zocca, Comune Pianoro
 LatLong 44.39894485 11.39251614



Criticità in Val di Zena



Documento redatto dal Comitato Val di Zena
Sede legale Via Zena 119/4 40065 Pianoro (BO)
E-mail : comitatovaldizena@gmail.com

